KONGENSGT.

Nr.	Klasse	
1	B	
2	A	FREDET
3	C	
4	B	
7	A	
8	B	
10	-	
12	-	
14 a	-	
14 b	A	
20	-	
22 (revet)	-	
24 (revet)	-	
26	-	
27		
29	C	
31	B	
32	C	
33	C	
34	-	
35	B	
36	-	
37	-	
38	C	
39	C	
40	C	
41	C	
42	C	
43	C	
44	-	
46	C	
48	C	
64	C	
66	-	
78	B	
82	B	(delv.A)
85-87	A	
88	C	
90	B	
91 a	A	FREDET
92	C	
93	B	

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Kongens gt. nr. 1
Betegnelse: Norges Bank.

Eier 1970: Norges Bank
Takst kr. 1000000 Areal tomt 1413 m². bygninger m²
Bruk

Oppført (kjent) 1827-33 tidligst senest omkring (antatt)
Siste brann 1708 Tidligere branner 1681

Byggherre: Norges Bank — Oppr. bruk: Hovedsete for banken.
Arkitekt: Oberstløytnant J.C.Ræder.

Plantype: 4 fløyer omkring gårdsplass. Korridor mot gården i hovedfløyene mot Kongens gate og Kjøpmannsgaten.
Hovedmål: 35x10/40x15 + sidefløyer — Etasjer 1.

Grunnmur: Kvaderstein
Vegger: Maskintegl.
Tak: Saltak,midtark,skifer.

Kjeller: under hele bygningen, dybder 1-2,5 under terreng. Fundamenter på c.4,5.

Eksteriør: Klassisistisk midtparti med dobbeltsøyler og gavl. Rundbuede vinduer.Glatt maskintegl,arkitekturledd i huggen stein. Sent 1800-talls stilpreg.

Interiør

Gårdsplass, Uthus

Ombygging
1897 Fullstendig forandring av eksteriøret. Midtportal istedenfor tidligere innganger i fløyene. Fasadene forblendet med maskintegl.

Tegninger, oppmålinger
1897 fasader og snitt før forandring. BA.
1899 fasade , planer og 3 snitt. BA.
1929 tegninger av fløybygning. BA.

Kjøpt for Norges Bank 1819. Arkitekten,J.C.Ræder, forlot arbeidet i 1830 p.g.a. overskridelse av budsjett og uoverensstemmelser med byggherre og arbeidere. Høegh fullførte bygget 1830-33. De to arkitekter har muligens ansvaret for hver sin fasade. (K.G.Noach).Bare hovedformen er bevart av det opprinnelige empire-eksteriør.Bygningen har stor historisk verdi, og er et fint innslag i et miljø av store offentlige bygninger i Kongens gate.

Ønskelige forandringer

Omgivelser: positive.

Vedlikeholdstilstand	A
Antikvarisk tilstand	C
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	B
Prioritering	B

Dato 14.3.72.
Sign LR

II.

Gate Kongens gt.	nr. 1
Eldre bilder Tegning gjengitt av G.Kavli s.193.	Foto før ombygging 1879. Trondheim bys historie III s.131. A.Lindahl:Mot K^O^ngens gt.THF E.Olsen:2 stk.mot Kjøpm.gt.THF

Litteratur P.S."Træk av Trondhjems topografiske historie". I K.G.Noach: "Byggevirksomhet i Trondheim 1800-1850".
Grimelund og Wallem: Katalog 1926.
N.Rygg: Norges Banks Historie. Kr.ania 1918.

Kilder J.C.Ræder: "Nogle Oplysninger vedkommende den nye Bankbygnings Opførelse i Trondhjem." Trondhjem 1830.


Tidligere bygning Thomas Angells privatbolig.
brent/revet 1827

Kultur-, personalhistorie Den tidligere bygning tilhørte Thomas Angell til 1767, senere Hornemann-familien.

Reguleringsplan 610 Byggelinjer i samsvar med de nåværende.
Til hinder for bevaring? Nei.

Fremtidige planer Planer om utbygg, delvis overbygging av gårdplassen.

Plan 1879 (før ombygging) 1:500.





129.8



Film mgl.

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate Kongens gt. nr. 2
Betegnelse Folkebiblioteket, Gamle Rådhus.

Eier 1970 Trondheim Kommune
Takst kr. 4500 000 Areal tomt 2527 m². bygninger m² inklusive brannst.og Kjøpm.gt.20.
Bruk Bibliotek

Oppført 1702-06 * (KJENT) tidligst ____ senest ____ omkring ____ (ANTATT)
Siste brann 1708 Tidligere branner 1681, 1651, 1598, 1531

Byggherre Trondhjem by. Oppr. bruk Rådhus
Arkitekt Christopher Hempel

Plantype Trefløyet anlegg, fremskutt midtparti, midtsal,tårn.

Hovedmål 31,5x8,5 + sidefløyer. Etasjer 2.

Grunnmur Stein. Delvis Olavskirkens grunnmur.
Vegger √ Stein og tegl. pusset.
Tak Valm, midtark, tårn skifer.

Kjeller under deler av bygningen.Varierende dybde. Olavskirkens ruiner.

Eksteriør Nygotiske pussdetaljer. Tårn med smijerns vindfløy, og årstall 1710.
Barokk bygningskropp med gotisk utstyr.
Interiør

Gårdsplass, Uthus Rester av Olavskirkens nordvegg avdekket i bakgården.

Ombygging
1867-70 Nygotisk fasadeutstyr, brannstasjon i 1.etg. Arkitekt Ebbell. Tilbygg til vestfløyen.
1930 Innvendige forandringer for folkebiblioteket.
1708-10 Reparasjon etter brann.

Tegninger, oppmålinger Oppmåling fra 1700-årene i Gerhard Schønings samling, København. Planer og fasader.
1917: Oppmåling av 2.etg. i østfløyen. BA.
1921: Plan av bystyresal 2.etg. med endringsforslag. BA.
1928-32: Fullstendig oppmåling i forb. med ombygging.BA.
1960: Interiør og detaljer, oppmåling. NTH.

* Nåværende hovedform, beholdt etter brann 1708. Deler av bygningen er eldre,delvis murt av stein fra Olavskirken.Nedlagt som kirke etter brann 1531. Privathus til 1669, reparert etter brann. Byens rådhus 1669-1930.
Hardhent ombygging 1870, har ødelagt det opprinnelige preget,bortsett fra tårnet.
Stor kulturhistorisk verdi,fredet.
Fint innslag i institusjonsmiljøet i Kongens gate.

Ønskelige forandringer

Omgivelser positive, men brannstasjonen dominerer.

Vedlikeholdstilstand	A (B*)
Antikvarisk tilstand	C
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	A

Prioritering Fredet.

*Bakgården dårlig.

Dato 15.3.72
Sign LR.

II.

Gate Kongens gt.	nr. 2.
Eldre bilder Akvarell av Joh.Aas 1820. Oppmåling fra 1860 årene og Ebbells tegninger tilhørte byarkitektkont.1926.	Foto

Litteratur P.Schønning: Artikkel i Nidaros, 30.3.35.
Artikkel i Adresseavisen 19.11.16: Byens raadhus før 1870.
P. Schønning: Træk av Trondhjems topografiske historie.
G.Kavli: Trønderske trepalèer.
H.Mathiesen: Raadhuset i Trondhjem. Fagrabrekka 1904.

Kilder Grimelund og Wallem: Katalog 1926.
C. Müller: Trondhjems Raadstue.Særtrykk Adr.1870.
A.Skavland: Til Trondhjems Raadstues Historie.
Adresseavisen 342, 1890.

Tidligere bygning ~~brent~~/**revet** 1531 Olavskirken, senere kloster. Privat steinhus etter reformasjonen.Byens rådhus fra 1667,brent 1681.

Kultur-, personalhistorie Olavskirken, fra ca.1100 avløste en eldre kirke.Fransiskanerkloster i senmiddelalderen.
Overtatt fra den siste eier,Stabell,i 1669.
Rådhus til 1930.

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer Ny regüleringsplan under utarbeidelse.
Inngår i nytt bibliotekanlegg.

192.23

Film mgl.

I.

Gate: Kongens gate nr. 3
Betegnelse: Frimurerlogen

Eier 1970: Frimurerlogen
Takst kr. 1 300 000 Areal tomt 1355 m² bygninger m²
Bruk: Møterom, kontor

Oppført (KJENT): 1900-01 tidligst ___ senest ___ omkring ___ (ANTATT)
Siste brann: 1708 Tidligere branner 1681

Byggherre: Frimurerlogen "Nordlyset" Oppr. bruk
Arkitekt: Solberg & Christensen m.fl.

Plantype

Hovedmål: 36x54 Etasjer: 4

Grunnmur: Pusset, imitert kvader
Vegger: Gul tegl
Tak: Saltak, arker

Kjeller: under mesteparten av bygningen. C. 7,5 og 6,1.

Eksteriør: Buevinduer. Fremskutt midtparti med rik dekor, gavlprydelse, søyler og buer. Pussornamenter. Ny-renessanse.

Interiør: Festsal med rik utsmykning. Konsertlokale. Takmaleri av Wilberg. Arbeider i gips og kunstmarmor. Johannessalen.

Gårdsplass, Uthus

Ombygging:
1935 Ominnredning av kontorer i kjelleren til utstillingslokale for biler.
1914 Festsalen innredet og benyttet som kinolokale. Bygningen samtidig lokale for Bøndernes Bank.
1954 Uterestaurant i parken om sommeren.

Tegninger, oppmålinger: Originaltegninger i bygningssjefens arkiv.

Oppført på tomten etter en 1700-talls tregård kalt "Ny-Altona". Flere arkitekter deltok i planleggingen, bl.a. Karl Norum og Axel Guldahl. Bygningen var Trondheims stolthet ved innvielsen i 1903. Fondmotiv i Søndre gate og et verdifullt innslag i rekken av institusjoner i Kongens gate.

Ønskelige forandringer

Omgivelser: positive

Vedlikeholdstilstand	A
Antikvarisk tilstand	A
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	A
Prioritering	C

Dato: 15.3.72
Sign: LR

II.

Gate	Kongens gate nr. 3
Eldre bilder	Ny-Altona, se G. Kavli: Trønderske trepaléer, s. 193
Foto	Alb. Emil Koch: Gamle Trondhjem i billeder, 1910.
Litteratur	Ingrid Pedersen: Smaksskiftninger i trøndersk arkitektur. P. Schønning: Træk av Trondhjems topografiske historie. I.
Kilder	
Tidligere bygning ~~brent~~/revet	Ny-Altona ca 1900
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

film mgl.

Gate Kongens gate nr. 4
Betegnelse

Eier 1970 Trondhjems Sparebank
Takst kr. 2500 000 Areal tomt 1790 m² bygninger m² inklusive Søndre gt. 4
Bruk

Oppført 1879-82 (kjent) tidligst ______ senest ______ omkring ______ (antatt)
Siste brann 1708 Tidligere branner 1681

Byggherre Trondhjems Sparebank Oppr. bruk bank
Arkitekt A. Schirmer

Plantype

Hovedmål 27x22 Etasjer 2 + underetasje

Grunnmur Huggen stein Kjeller under hele, c. 8,5. Underkjeller c. 6,0.
Vegger Huggen stein

Tak Saltak, hjørnetårn, skifer

Eksteriør Runde hjørnetårn. Tredelt midtparti med rik detaljering i huggen stein. Ny-renessanse, inspirert av Venezianske palasser med franske renessansetårn.

Interiør Banksal, søylehall innredet 1923-25. Holmgren. Ny-klassisisme.

Gårdsplass, Uthus

Ombygging
1924 1.etg. ombygget. 3 store saler omgjort til banklokale. Arkitekt Holmgren.

Tegninger, oppmålinger
1924 Fullstendig oppmåling 1:50, og tegninger til ombygging. BA.

Reist på tomten etter en 1700-talls tregård, "Altona", Hultin-gården. Kjøpt av Sparebanken 1874. "Altona" ble gjenreist på Nedre Møllenberg gate 16, men ikke fullstendig. Sparebanken er tegnet av en av landets fremste arkitekter, i en meget interessant kombinasjon av stilarter. Landets første kvadersteinsbygg i nyere tid, ypperlig håndverksmessig utførelse. Verdifullt innslag i rekken av institusjoner i Kongens gate.

Ønskelige forandringer

Omgivelser positive

Vedlikeholdstilstand A
Antikvarisk tilstand B
Arkitekturvurdering A
Miljøvurdering A

Prioritering B

Dato 20.9.72
Sign LR

II.

Gate	Kongens gate	nr.	4
Eldre bilder		Foto	Altona: G. Kavli: Trønderske tre-paléer, s. 131.

Litteratur

Ingrid Pedersen: Smaksskiftninger i trøndersk arkitektur 1780-1910.

P. Schøning: Træk av Trondhjems topografiske historie. I.

Kilder

A.M. Byes notater, NTH

Tidligere bygning brent/revet

Altona, Hultin-gården, Kongens gate 4
Finne-gården, Søndre gate 2

Kultur-, personalhistorie

Kongens gate 4 gjenoppført på N.Møllenberg gt. 16
Søndre gate 2 gjenoppført på Nyveien 1, Ilevollen.

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

Sparebanken skal oppføre nybygg på nabotomten, Søndre gate 4.

192.26

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate	Kongens gate nr. 7
Betegnelse	Hornemansgården
Eier 1970	Trondheim kommune
Takst kr.	1000 000 Areal tomt m² bygninger m²
Bruk	Politikammer, leiligheter i østfløyen
Oppført (kjent)	tidligst senest omkring (antatt) 1780 *
Siste brann	1708 Tidligere branner 1681
Byggherre	Justitsråd Henrik Horneman — Oppr. bruk: Bolig
Arkitekt	
Plantype	3-fløyet, 2 innganger m. gjennomgående gang. Enkeltrom. Uthus i østfløy og tverrfløy (revet)
Hovedmål	43x7,5 / 28x8 / 28x6 — Etasjer: 2, østfløyen 3
Grunnmur	Stein og tegl, pusset.
Vegger	Tømmer, stående panel.
Tak	Valmtak, tegl og skifer.
Kjeller	Under vestfløyen og nordøstre hjørne, samt i gården. Hvelvkjeller under nordvestre hjørne.
Eksteriør	Empire portaler, delvis empire vinduer. Nyere eksteriør-detaljer på vestfasaden og mot gården. Gesims og horisontalbånd.
Interiør	2 rom i 1. etg. har opprinnelig innredning med stukktak, brannmurer, fyllingspanel, listverk og supraporter.
Gårdsplass, Uthus	Arrestbygning på gårdsplassen. Nyere vinduer på gårdssiden.

Ombygging

ca. 1840 Nye vinduer og portaler.
ca. 1860 Innvendige forandringer, ombygging til leiegård.
ca. 1890 Ny rominndeling, nytt eksteriør i vestfløy, ildfast rom, nytt trapperom. Ombygging til kontorbruk.
1900-1960 Diverse ombygginger. Innvendige vegger fjernet og flyttet. Kjeller utvidet. Tverrfløyen revet, og ny bakgårdsbebyggelse oppført.

Tegninger, oppmålinger

1888 Plan av vestfløyen. Bystyrereferat 1888.
1892 Plan og snitt av vestfløyen. BA.
1900 Planer. BA.
1930 Planer. BA.
1969-70 Fullstendig oppmåling, planer, snitt, fasader, detaljer. NTH

* Utvidelse og påbygging av et eksisterende hus i 1 etg. oppført rett etter 1720. Tilsvarer 1. etg. av nordvestre hjørne. Et av byens få gjenværende "trepaléer", og et av byens eldste hus. Godt bevart i sin empireskikkelse fra ca. 1840, men med endel 1700-talls interiører. Sammen med Svaneapoteket utgjør bygningen et karakteristisk og verdifullt bybilde, østveggen i Torvet. Fint samspill med Vår Frue Kirkes tårn. Fredningsverdig.

Ønskelige forandringer: Nye vinduer og ny taktekking i vestfløyen, etter mønster av hovedfløyen.

Omgivelser: positive

Vedlikeholdstilstand	B (C*)
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	A
Miljøvurdering	A
Prioritering	A

* gårdsiden dårlig.

Dato 8.2.72
Sign LR

Gate Kongens gate **nr.** 7

Eldre bilder
2 prospekter av Dalager 1838

Foto
ca. 1860, Noodt, THF
ca. 1890, Schrøder.
Sverre Pedersen: Østre portal, og interiør. NK.

Litteratur
Lars Roede og Esten Rude: Diplomoppgave, NTH 1969-70.
P. Schønning: Træk av Trondhjems topografiske historie, VII.
G. Kavli: Trønderske Trepaléer.
Grimelund & Wallem: Katalog 1926.
Brodahls manuskript, statsarkivet.

Kilder
Branntakster 1766-1856. Bytingsprotokoller, skattemanntall og auksjonsprotokoller.

Tidligere bygning brent/~~revet~~ William Hunters gård, eides 1708 av Peter Sylow. 1708.

Kultur-, personalhistorie Tilhørte Justisråd Henrik Horneman 1765-1807. Eidsvollsmannen Chr. H.Horneman bodde her 1815-1860. Stads-ingeniør Dahl leieboer 1865-1907. Kommunal eiendom 1876. Politikammer fra 1878.

Reguleringsplan 567 Byggelinjen stort sett i samsvar med be-byggelsen. Østfløyen forutsettes revet.
Til hinder for bevaring? Delvis

Fremtidige planer Ny politistasjon under oppførelse. Det er fore-slått å legge tomten ut til park. Forslag om fredning.

Plan 1. etg. ca. 1780 1:500. Rekonstruksjon L. Roede.

Kongens gate

Presidentveita

Film mgl.

Film mgl.

I.

Gate	Kongens gate	nr. 8	Sammenslått med tidligere Kongens gt. 6
Betegnelse	Børsen		
Eier 1970	Televerket		
Takst kr.	000	Areal tomt m² bygninger m²	
Bruk	Telegrafstasjon		
Oppført (kjent)	1858-63	tidligst senest	omkring (antatt)
Siste brann	1708	Tidligere branner	1681
Byggherre	Børskomitéen	Oppr. bruk	Børs, postktr. bank telegraf, auksjonslokale
Arkitekt	Herman Schirmer og v.Hanno.		
Plantype			
Hovedmål	25 x 13 / 40x14	Etasjer	2
Grunnmur	Puss og huggen stein.	Kjeller	under hele, c. 7,5
Vegger	Gul tegl og huggen stein, delvis pusset.		
Tak	Valmtak, skifer.		

Eksteriør: Arkitekturledd i huggenstein, Midtparti med imitert kvader. Merkurskulptur i nisje. Støpejernsgitter. Ny-renessanse

Interiør: Børssalen med vakker gesims og takrosetter, dekorert med norske byvåpen.

Gårdsplass, Uthus

Ombygging
1911 Forandring i bakgården.

Tegninger, oppmålinger
1911 BA

Oppført på tomten til "Blichfeldtgården", revet 1858. I årene 1758 - 1766 lokaler for Trondhjems Tobaksfabrique.
Et av byens første offentlige bygg i mur, av en ledende arkitekt i samtiden. Høy håndverksmessig kvalitet. Inspirert av italiensk renessanse. Målestokken er godt tilpasset trehusmiljøet. Fint innslag i rekken av institusjoner i Kongens gt.

Ønskelige forandringer: Hovedinngangen fra Nordre gate bør åpnes.

Omgivelser: positive.

Vedlikeholdstilstand	A
Antikvarisk tilstand	A
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	A
Prioritering	B

Dato 15.3.1972
Sign LR

II.

Gate Kongens gate | nr. 8

Eldre bilder

Foto ca. 1870 G.Kavli; Trønderske trepaléer, side 131.

Litteratur
Ingrid Pedersen: Smaksskiftninger i trøndersk arkitektur 1780-1910.
P. Schønning: Træk av Trondhjems topografiske historie, I. Artikkel i Nidaros 16.1.1933.

Kilder

Tidligere bygning ~~brent~~/revet
Blichfeldt-gården
1858

Kultur-, personalhistorie
Merkur-skulpturen visstnok utført av Wollenhaupt. (I.Pedersen).

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

Film mgl.

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Kongens gt. nr. 10 — Sammenslått med nr. 12 og 14A 1948.
Betegnelse: "Brunhjørnet"

Eier 1970: Brun, F. Livsforsikringsselskapet Brage.
Takst kr.: 730 000 Areal tomt: 960 m². bygninger m² inklusive nr.12.
Bruk: Bokhandel, kontor.

Oppført (KJENT) ____ tidligst ____ senest ____ omkring (ANTATT) 1840 *
Siste brann: 1708 Tidligere branner: 1681

Byggherre:
Arkitekt:
Oppr. bruk: bolig

Plantype: Hjørnegård, 2 fløyer.
Hovedmål: 15x10 + 13x10 Etasjer: 2+innredet loft.

Grunnmur: Pusset.
Vegger: Tømmer, liggende panel. Tilbygg i mur mot gården.
Tak: Saltak, skifer.
Kjeller: under hele, unntatt portrom.

Eksteriør: Vinduer og eksteriørdetaljer fra slutten av 1800-årene.

Interiør:

Gårdsplass, Uthus: Nyere tilbygg. Uten interesse.

Ombygging:
1888 Påbygget i høyden. Sidefløyen utvidet i mur mot gården.
før 1927 Butikken utvidet, innvendig skillevegg fjernet.
1937 2 kobbhus mot Nordre gate. Tilbygg i 1 etg. i gårdsplassen.
1969 Mindre innvendig forandring.

Tegninger, oppmålinger:
1913 Plan 1.etg. og kjeller. BA.
1927 Plan 1.etg. og kjeller. BA.
1937 Loftsplan, snitt, fasade, planer av tilbygg. BA.
1936 Situasjonsplan. BA.
1969 Planer. BA.

* Dateringen skyldes hjørneformen. Dersom dette er gjort ved ombyggingen i 1888, kan huset være langt eldre, ant. fra midten av 1700-tallet. Det er nevnt i branntaksten 1766 med omtrent samme hovedform.
Huset har lite av opprinnelig preg, men innordner seg godt i et bevart trehusmiljø.

Ønskelige forandringer:

Omgivelser: positive.

Vedlikeholdstilstand	C
Antikvarisk tilstand	D
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	B
Prioritering	D

Dato: 13.8.72.
Sign: LR

II.

Gate	Kongens gate	nr.	10.
Eldre bilder		Foto	ca. 1870 G.Kavli: Trønderske trepalèer, s. 131.
Litteratur	P.Schønning: Træk av Trondhjems topografiske historie, II.		
Kilder	Branntakster 1766-1807.		
Tidligere bygning brent/revet			
Kultur-, personalhistorie			
Reguleringsplan	551 Forutsetter mindre gateutvidelser på begge sider, bebyggelse i 2 etasjer.		
Til hinder for bevaring?	Ja.		
Fremtidige planer			

129.24

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Kongens gate nr. 12 Sammenslått med nr. 10 og 14A 1948.
Betegnelse

Eier 1970: Brun, F., Livsfors.selsk.Brage.
Takst kr. 730 000 Areal tomt 960 m², bygninger m² inklusive nr.10.
Bruk

Oppført ___ (KJENT) tidligst ___ senest ___ omkring 1760 (ANTATT)
Siste brann 1935 Tidligere branner 1708, 1681.

Byggherre: Hans Hagerup Luytkis (?) Oppr. bruk: bolig.
Arkitekt

Plantype: Rektangulær.

Hovedmål: 15x11 Etasjer: 2+ loft

Grunnmur: Pusset
Vegger: Tømmer, liggende panel
Tak: Saltak, skifer, kobbhus

Kjeller: under hele gården, unntatt portrom. 3 m dyp. Hvelvkjeller mot Kongens gate, utv.7 m bred.

Eksteriør: fra slutten av 1800-tallet. Nyere vinduer.

Interiør

Gårdsplass, Uthus

Ombygging
1881 Hovedbygningen forhøyet, tilbygg i mur mot gården.
1885 Loftsetasjen forhøyet mot gården.
1935 Reparasjon etter brann. Nye kobbhus. Nåværende fasadeutforming.

Tegninger, oppmålinger
1935 planer, snitt, fasade. BA.

Tidligere en del av Kongens gt.10, utskilt og senere gjeninnlemmet. Huset kan være fra 1700-tallet. Lite bevart av opprinnelig preg, men gården har verdi som del av et bevart trehusmiljø.

Ønskelige forandringer

Omgivelser: positive

Vedlikeholdstilstand	C
Antikvarisk tilstand	D
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	B
Prioritering	D

Dato: 13.8.72
Sign: LR

II.

Gate Kongens gt.	nr. 12.
Eldre bilder	Foto G.Kavli : Trønderske Trepalèer, s.131. (ca.1870).

Litteratur
P.Schønning. Træk av Trondhjems topografiske historie,II.

Kilder Branntakster 1766-1807.

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring? 551 Bebyggelse i 2 etasjer, byggelinje omtrent som nå.

Fremtidige planer

129.25

159.35

I.

Gate Kongens gate nr. 14 A. Sammenslått med nr. 10 og 12 1948.
Betegnelse

Eier 1970 F. Brun, Livsfors.selsk. Brage.
Takst kr. 000 Areal tomt m² bygninger 245 m²
Bruk

Oppført 1839 (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann 1708 Tidligere branner 1681

Byggherre Apoteker Möllerop. Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype Symmetrisk midtgangsplan, enkeltrom, svalgang.

Hovedmål 13 x 7,5 + tilbygg. Etasjer 2

Grunnmur Pusset.
Vegger Tömmer, liggende panel.
Tak Valmtak, glasert tegl.

Kjeller under hele, 2 m dyp.

Eksteriør Vindusomramming i 2. etg. som på Svaneapoteket, under samme takflate. Empire-preget bevart i 2. etg. Nyere butikkfasade i 1. etg.
Interiør

Gårdsplass, Uthus

Ombygging
1903 Kjelleren gravet dypere. Lysgraver og utv. nedgang. Gulvet senket i 1. etg.
1930 Bakbygning i mur oppfört.
1941 Ny trapp til 2. etg.

Tegninger, oppmålinger
1903 Planer, snitt med endringsforslag. BA.
1930 Planer, snitt, gårdsfasader. BA.
1931 Fasade 1:50, BA.
1936 Planer, endringsforslag. BA.

Utskilt fra Kongens gate 10 i 1839, og kjöpt av apoteker Möllerop i Svaneapoteket. Bygget som en utvidelse av dette, under felles tak. Senere utskilt fra nr. 14 B og innlemmet i den opprinnelige eiendom. Empire-preget er bevart utvendig i 2. etg. Gården har særlig stor bevaringsverdi i sammenheng med Svaneapoteket og sine övrige naboer.

Ønskelige forandringer

Omgivelser positive.

Vedlikeholdstilstand B
Antikvarisk tilstand C
Arkitekturvurdering B
Miljøvurdering B

Prioritering

Dato 13.8.72
Sign LR

II.

Gate Kongens gate	nr. 14 A.
Eldre bilder	Foto

Litteratur

P. Schönning: Træk av Trondhjems topografiske historie, II.

Kilder Branntakst november 1840:
- Hovedbygningen forbedret ved en Tilbygning af Tömmer, 21 alen lang og 20 alen dyb, med Steentag, 7fag Vinduer, 5 værelser, 4 kakelovner --.

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan 551 — Ny bebyggelse i 2 etasjer omtrent samme byggelinje som nå.

Til hinder for bevaring? Nei.

Fremtidige planer

159,36

I.

Gate Kongens gt. nr. 14b.
Betegnelse Svaneapoteket.

Eier 1970
Takst kr. 000 Areal tomt m². bygninger m²
Bruk Apotek, kontor, klubb, lager i uthus.

Oppført 1775-77 (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann 1708 Tidligere branner 1681

Byggherre Apoteker, hoffagent Otto Sommer Oppr. bruk bolig.
Arkitekt

Plantype 2-fløyet hjørnegård med 2 uthusfløyer. Midtgang. Opprinnelig enkeltromsplan.
Hovedmål 29x8,5/16x8/7x8 + tilbygg. Etasjer 2+ underetasje.

Grunnmur Pusset stein.
Vegger Tømmer, stående panel. Tilbygg i tegl mot gården.
Tak Saltak, glassert tegl.

Kjeller under hovedfløy, østfløy og vestfløy. Eldre hvelvkjellere delvis bevart.

Eksteriør Laftekasser og horrisontalbånd mellom etasjene. Empirevinduer med konsoller. Vakker portaloverdekning båret av 4 frittstående søyler.
Interiør Rokkoko fyllingspaneler bevart i 2.etg. Endel empire listverk, panel og takornamenter.
Gårdsplass, Uthus Skiferheller og betongdekke. Forholdsvis godt bevarte uthus.

Ombygging
ca.1835 Riving av taketasje og ark, nye vinduer og portal. Begge fløyer utvidet i bredden, delvis forlenget.
1840 Tilbygg oppført. (Nr.14A).
" 1880 Hovedinngangen endret. Trappen fjernet, søylene forlenget. Delvis nye, større vinduer i 1.etasje.
1883 Tilbygg i mur mot gårdsplassen.
1935-36 Hovedombygging. Apoteket flyttet til sørvestre hjørne. Gulvet senket, hvelvkjeller fjernet. Nye vinduer i 1.etg.

Tegninger, oppmålinger
1883 Tegninger av tilbygg. BA
1898 Plan 3.etg., snitt og fasade av østfløy. BA.
ca.1920 Planer, snitt, fasader. BA.
1921 Oppmåling, detaljer. (J.Holmgren) DKNVS.
1935 Planer, snitt, fasader. Endringsforslag (E.Gjone) BA.

Et av de få gjenværende trepalèer fra 1700-årene. Enkelte opprinnelige interiørdetaljer bevart. Men mesteparten av eksteriør og interiør har preg av den store om-og påbygningen ca.1835. Bygningen er fremdeles et empire-palè. Gården har stor antikvarisk verdi i seg selv, og er meget viktig som østvegg i Torvet sammen med Hornemannsgården.

Ønskelige forandringer
Utvendige reklameskilt forandres eller fjernes.

Omgivelser positive.

Vedlikeholdstilstand B
Antikvarisk tilstand B
Arkitekturvurdering A
Miljøvurdering A

Prioritering A

Dato 13.8.72.
Sign LR.

II.

Gate Kongens gate | nr. 14b.

Eldre bilder
Prospekt av Byrne 1819.
Dalagers prospekt 1838
(Stiftsgården.)

Foto ca. 1860, Noodt,THF.
Sverre Pedersen:Portal.NK.

Litteratur G. Kavli: Trønderske Trepalèer.
K.G.Noach: Byggevirksomhet i Trondheim 1800-1850.
P.Schønning: Træk av Trondhjems Topografiske historie. VII.
Grimelund og Wallem: Katalog 1926.
Artikkel av Olaus Schmidt i Nidaros 17.2.1948.

Kilder Branntakster 1827-1837.
Branntaksten 1827 oppgir hovedfløyens mål 35x8 alen, 1837 43x12 alen.

Tidligere bygning
brent/revet 1774.

Kultur-, personalhistorie Otto Sommer drev Løveapoteket. Enken bodde i Kongens gate 14 b til 1833. Overtatt av 1833 av apoteker Møllerup. Lokaler for Svaneapoteket fra 1835. Otto Sommerveita.

Reguleringsplan 551 Opprettholder nåværende byggelinjer, unntatt i nordvestre hjørne.
Til hinder for bevaring? Nei. Bebyggelse i 2.etasjer mot Kongens gate.

Fremtidige planer Sparebankens planer om nybygg er foreløpig skrinlagt.

Plan 1.etasje 1920 1:500.

129.27

I.

Gate Kongensgt. nr. 20 Innlemmet i Munkegt. nr. 26 1939
Betegnelse

Eier 1970 A/S Munkegt. 26
Takst kr. 000 Areal tomt m². bygninger m²
Bruk Kontor og hotell.

Oppført 1873-74 (KJENT) tidligst ____ senest ____ omkring ____ (ANTATT)
Siste brann 1873 Tidligere branner 1681

Byggherre Kjøpmann I.P.Haugan Oppr. bruk Leiegård
Arkitekt Bergstrøm.

Plantype Hjørnegård, 4 fløyer

Hovedmål 16x11/20x5 + bakbygninger Etasjer 3

Grunnmur Pusset
Vegger Pusset tegl.
Tak Saltak skifer.

Kjeller under mesteparten. Gamle hvelvkjellere mot Kongensgt., 4 m. dype, 6,5 m bred utvendig. Hvelvkj. i nordfløy 3 m dyp.

Eksteriør Enkel pussfasade. Kraftig gesims med konsoller, horisontalbånd, kraftig vindusoverdekning. Imitert kvader i 1.etasje. Sen-empire.

Interiør

Gårdsplass, Uthus

Ombygging
1909 Kinolokale utvidet i østfløyen.
1913 Tilbygget WC i alle etg., endel innvendige endringer.
1914-15 1 etg. fasade endret. Store butikkvinduer.
1939-40 Diverse endringer. Selskapsrom på loftet.
1947 Kjellerne mot gårdsplassen hovedfløyen utgravet.
Diverse senere forandringer.

Tegninger, oppmålinger
1873 Originale planer sign. Bergstrøm. BA
1909 Plan, snitt 1. etg. BA.
1912 4 snitt og 3 planer. BA
1947 plan kjeller og 1.etg., fasade, snitt. BA
1950 fasade. BA.

Oppført etter en lokal brann i 1873. Typisk for leiegårdsarkitekturen fra denne tid, i en forsinket empire-utforming. Eksteriøret er lite forandret. Slutter seg godt til Hotel Phoenix, og formidler overgangen til trehusene på vestsiden av veita.

Ønskelige forandringer

Omgivelser positive.

Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	C
Prioritering	D

Dato 13.8.1972
Sign LR

II.

Gate Kongens gate **nr.** 20

Eldre bilder

Foto

Litteratur A.M.Byes notater, NTH.

Kilder

Tidligere bygning brent/revet 1873

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan 288 Forutsetter nordre deler av gården revet, og utlagt til åpen plass.

Til hinder for bevaring? delvis.

Fremtidige planer

129.32

I.

Gate: Kongens gate nr. 22
Betegnelse: Brinchmann-gården, "Gamle Trondhjem".

Eier 1970: Trøndelag Indremisjonskrets
Takst kr. 400 000 Areal tomt 424 m² bygninger m² inklusive nr. 24
Bruk: Forretning.

Oppført (KJENT) ______ tidligst ______ senest 1766 omkring (ANTATT) 1760
Siste brann 1681 Tidligere branner

Byggherre: Oberst Georg Fredrich von Krogh Oppr. bruk: bolig
Arkitekt: Byggherren?

Plantype: Symmetrisk midtgangshus, gjennomgående gang, dobbeltrom. 2 sidefløyer. Innkjørsel fra veita.
Hovedmål: 21x9,5 + sidefløyer Etasjer: 2

Grunnmur: Tegl, pusset
Vegger: Tømmer, stående panel
Tak: Saltak, tegl.

Kjeller: under hele gården, unntatt portrommet.

Eksteriør: Vakker empire-portal med joniske halvsøyler. Senempire vindusomramming. Nye vinduer, butikkfasade i 1.etg.

Interiør

Gårdsplass, Uthus

Ombygging
ca. 1810 Fasaden ombygget, empire portal og vinduer.
1916 Forretning innredet i sør-østre hjørne. Fasaden endret.
1922 Hovedombygning. Alle skillevegger fjernet i 2.etg. Ny 2-fløyet trapp. Bakgården overbygget i 2.etg.
1954 Nåværende fasadeutstyr. Nye vinduer.

Tegninger, oppmålinger
1915 planer, snitt, fasade. BA.
1922 tegninger til ombygging. BA.
1954 fasade. BA.
1975 revet

Nåværende hovedform kan tilskrives von Krogh, men kjernen i huset er eldre. Før 1829 omfattet eiendommen også Kongens gate 24 og en hage inne i kvartalet. Fasadeutstyret i empirestil er delvis bevart, men meget vanskjøttet. Kraftige ombygninger i nyere tid har gjort bevaringsverdien mindre.

Ønskelige forandringer: Reklameskilter mellom vinduene bør fjernes.

Omgivelser: i oppløsning.

Vedlikeholdstilstand	C
Antikvarisk tilstand	C
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	B
Prioritering	

Dato: 13.8.72
Sign: LR

II.

Gate	Kongens gate	nr.	22

Eldre bilder	Foto Sverre Pedersen: portalen. NK

Litteratur

Kilder
Branntakster 1766-1811
1766: - Hr. Obrister Georg Friderick von Krogh sin nye førbædret med nyt tilbygt og i gaarden nye bygninger
Huus, Fronten mod Søer, dobbelt Etage, Forstue, 2de Stuer
og 2de Kammer -.

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie Ombygget og påbygget av von Krogh før 1766.
Tilhørte ca. 1780-1810 oberstløytnant von Rosbach.

Reguleringsplan 288 Bersvendveita utvides til 10 m bredde.
Uendret byggelinje mot Kongens gate.
Til hinder for bevaring? Ja

Fremtidige planer Nybygg i 5 etg. for Misjonshotellet godkjent 1968

Plan 1. etg. 1915 1:200



129.29

I.

Gate: Kongens gate nr. 24
Betegnelse:

Eier 1970: Trøndelag indremisjonskrets
Takst kr. 400 000 Areal tomt 424 m² bygninger m² inklusive nr. 22
Bruk: Forretning, kontor.

Oppført (kjent): ___ tidligst 1829 senest ___ omkring (antatt) 1830
Siste brann: 1681 Tidligere branner:

Byggherre: Oppr. bruk:
Arkitekt:

Plantype: Uregelmessig 4-romsplan. Påbygget i bredden?

Hovedmål: 13,5x9 + sidefløyer Etasjer: 2

Grunnmur: Pusset
Vegger: Tømmer, stående panel. Sidefløyer i mur.
Tak: Saltak, skifer.

Kjeller: under hele, unntatt nordfløy og portrom, 2 m dyp.

Eksteriør: Fullstendig modernisert.

Interiør:

Gårdsplass, Uthus:

Ombygging:

1888 Mindre endringer
1904 Sidefløyer oppført, kjeller helt utgravet. Hele 1. etg. innredet til forretning.
1934 Ominnredning. Trapp fjernet.
1951-53 Diverse endringer.

Tegninger, oppmålinger:

1904 plan, snitt, fasader med endringsforslag. BA.
1934 planer, snitt. BA.
1938 planer.BA.
1953 planer, fasade. BA.
1975 revet

Eiendommen utskilt fra nr. 22 i 1829. Senere igjen sammenslått. Bygningen er sterkt forandret, og miljøet ødelagt. Liten bevaringsverdi.

Ønskelige forandringer:

Omgivelser: negative.

Vedlikeholdstilstand: B
Antikvarisk tilstand: D
Arkitekturvurdering: C
Miljøvurdering: C

Prioritering:

Dato: 13.8.72
Sign: LR.

II.

Gate	nr.
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning
brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

129,30

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate Kongens gate nr. 26. Tidligere nr. 26 og nr. 28.
Betegnelse Misjonshotellet

Eier 1970 Tröndelag indremisjonskrets.
Takst kr. 1.500.000 Areal tomt 904 m², bygninger m²
Bruk Hotell. Tidligere "Grand Hotel".

Oppført 1914-15 (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann 1681 Tidligere branner

Byggherre E. C. Dahls bryggeri. Oppr. bruk Ölhall, restaurant, leiligheter.
Arkitekt M. A. Bachke.

Plantype Hjörnegård.

Hovedmål 17 x 11 + 13 x 9,5 Etasjer 5

Grunnmur huggen stein. Kjeller under hele.
Vegger tegl.

Tak Mansardtak, tegl.

Eksteriør Renessanse-inspirert teglfasade med ornamenter i huggen stein, skulpturer av Wilhelm Rasmussen.

Interiør

Gårdsplass, Uthus

Ombygging
1934 Fasaden endret i 1. etg.
1938 Tilbygg i 1. etg. på nr. 24-26.
1955 Tilbygg i betong, 3. etg. på gårdsplassen.
Diverse mindre endringer.

Tegninger, oppmålinger
Originaltegninger. BA.

Meget vellykket arkitektur, förste-klasses håndverk.

Ønskelige forandringer

Omgivelser likegyldige.

Vedlikeholdstilstand A
Antikvarisk tilstand B
Arkitekturvurdering A
Miljøvurdering C

Prioritering -

Dato 13.8.72
Sign LR

II.

Gate Kongens gate nr. 26

Eldre bilder

Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

130.20A

Kongensgt. 27
utlånt til
rapport.

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Kongens gate nr. 29
Betegnelse:

Eier 1970: Björnhaug, Margit
Takst kr.: 85.000 Areal tomt: 374 m² bygninger: m²
Bruk: Butikk, bolig.

Oppført: ____ (KJENT) tidligst 1787 senest 1797 omkring 1790 (ANTATT)
Siste brann: Tidligere branner:

Byggherre: Thomas Jonassen Schierve el. höker Ole Lövseth
Arkitekt:
Oppr. bruk: bolig verksted.

Plantype:

Hovedmål: 11 x 9 / 3,5 x 3,5 + 12 x 4
Etasjer: 2, 3 mot gårdspl.

Grunnmur: Pusset mur.
Vegger: Tömmer, liggende panel.
Kjeller: Under våningshus innredet til butikk.

Tak: Saltak, skifer, gesimskasse, murte gavler over nabotak.

Eksteriør: Jevnt fordelte krysspostvinduer m. fortannede overstykker. Horisontalbånd. Ca. 1890, Murt vegg mot gårdsplass.

Interiør: Ca. 1890.

Gårdsplass: heller, brostein.
Uthus: Tilbygg av mur i 3 et. Uthus utmurt bindingsverk, gamle glassruter.

Ombygging:

Tegninger, oppmålinger:

Ønskelige forandringer:

Omgivelser: Positive

Vedlikeholdstilstand	A
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato: 17.9.73
Sign: L.F.

II.

Gate Kongens gate	**nr.** 29
Eldre bilder	**Foto**
Litteratur	
Kilder . Branntakster 1766 - 1827	
Tidligere bygning XXXX/revet ca 1790.	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

146.52

146.64

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate Kongens gate **nr.** 31
Betegnelse

Eier 1970 Autocentralen 1925 A/S
Takst kr. 70 000 **Areal tomt** 283 **m²** **bygninger** **m²**
Bruk

Oppført 1801? (KJENT) **tidligst** 1797 **senest** 1807 **omkring** (ANTATT)
Siste brann **Tidligere branner**

Byggherre **Oppr. bruk**
Arkitekt

Plantype

Hovedmål 13,5 x 7 / 4 x 4 + 9,5 x 3 **Etasjer** 2, 3 mot gårdspl.

Grunnmur pusset stein **Kjeller** under vestre del
Vegger tömmer, stående panel
Tak saltak, tegl

Eksteriør Symmetrisk fasade. Sideport. T-postvinduer. Senempire omramming. 2-flöyet inngangsdör m. flat pilasteromramming, markert overstykke m. overlys, kraftig fortanning. Empirevinduer og omramming mot gårdsplass.
Interiør

Gårdsplass, Uthus Sideflöy i mur. Brostein, heller. "Ekstra bakgård" m. trær og busker. bindingsverk, nyere panel.

Ombygging

Tegninger, oppmålinger

Opprinnelig midtgangshus. Nå trapp i midtgang. Barokkdörer og -omramming.

Ønskelige forandringer Forstötningsmur, mast for sporveisledning.

Omgivelser Positive.

Vedlikeholdstilstand B
Antikvarisk tilstand B
Arkitekturvurdering A
Miljøvurdering A

Prioritering B

Dato 17.9.73
Sign L.F.

II.

Gate Kongens gate	nr. 31
Eldre bilder	Foto Kr.Kielland 1926 - portal NK
Litteratur	
Kilder Branntakst 1766 - 1827. (Assurert 1801 for 550 rdl.)	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

146.51

146.62

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Kongens gate nr. 32
Betegnelse:

Eier 1970: Herbert Helgesen
Takst kr. 140000 Areal tomt 222 m² bygninger m²
Bruk:

Oppført (kjent): tidligst 1842 senest omkring (antatt) 1842
Siste brann: 1842 Tidligere branner:

Byggherre: Oppr. bruk:
Arkitekt:

Plantype:

Hovedmål: 14x7/7x8/3x8 + 5x3,5 Etasjer: 2, 3 mot gårdsplass.

Grunnmur: pusset mur
Vegger: tømmer, liggende og stående panel.
Tak: Saltak, skiffer.

Kjeller: Under hele.

Eksteriør: ca. 1900 rikt, enhetlig jugentpreg med ornamenter over port og hjørneinngang, vindusomramming med profilerte pilatre. T-post vinduer i 2.etasje.
Interiør: ca. 1900.

Gårdsplass, Uthus: Hellelagt.

Ombygging:

Tegninger, oppmålinger:

Svært godt bevart forretnings- og boliggård i tre fra århundreskift. førsteklasses snekkerhåndverk.

Ønskelige forandringer:

Omgivelser: Hott.Prinsens nybygg, skjemmende.

Vedlikeholdstilstand: B
Antikvarisk tilstand: B
Arkitekturvurdering: A
Miljøvurdering: A

Prioritering: C

Dato: 14.9.1973.
Sign: L.F.

II.

Gate Kongens gate **nr.** 32	
Eldre bilder	**Foto**
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

147.28

147.29

147.31

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate Kongens gate nr. 33
Betegnelse

Eier 1970 Rosmo, Torleif
Takst kr. 24.000 Areal tomt 117 m². bygninger m²
Bruk Bolig

Oppført ______ (KJENT) tidligst 1797 senest 1807 omkring 1800 (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Höker Espen Hansen Oppr. bruk Bolig
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 2

Grunnmur Pusset mur
Vegger Tömmer, stående panel
Tak Saltak, tegl
Kjeller

Eksteriør T-post-vinduer, senempireomramming. Murt vegg mot gårdsplass. Sideflöy i mur.

Interiør Dels ca. 1900, dels moderne.

Gårdsplass, hellelagt, velholdt.
Uthus Bindingsverk, st. panel.

Ombygging

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer

Omgivelser

Vedlikeholdstilstand A
Antikvarisk tilstand B
Arkitekturvurdering B
Miljøvurdering B

Prioritering C

Dato 17.9.73
Sign L.F.

Gate Kongens gate	nr. 33
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder Branntakst 1766 - 1827	
Tidligere bygning brent/revet ca. 1800. Tidligere en etasjes bygn. evt. er denne påbygget.	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

II.

146.50

146.61

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate / Betegnelse	Kongens gate nr. 34
Eier 1970	Næss, Martin,
Takst kr.	400000 Areal tomt 408 m². bygninger m²
Bruk	Restaurant
Oppført (KJENT)	tidligst 1842 senest omkring (ANTATT)
Siste brann	1842 Tidligere branner
Byggherre / Arkitekt	Oppr. bruk
Plantype	
Hovedmål	16,5x9,8/7x16/3x12 + 9x4 Etasjer 2
Grunnmur	Kjeller
Vegger	Tømmer, stående panel
Tak	Saltak/valmtak, tegl gesimskasse.
Eksteriør	Modernisert - store vinduer i uheldig format.
Interiør	Modernisert.
Gårdsplass, Uthus	
Ombygging	
Tegninger, oppmålinger	
Ønskelige forandringer	
Omgivelser	
Vedlikeholdstilstand	A
Antikvarisk tilstand	
Arkitekturvurdering	
Miljøvurdering	
Prioritering	-
Dato	21.9.1973
Sign	L.F.

II.

Gate	Kongens gate nr. 34
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

147.32

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate Kongens gate nr. 35
Betegnelse

Eier 1970 Hotran, Hermann og Hanna
Takst kr. 25.000 Areal tomt 164 m² bygninger m²
Bruk Bolig

Oppført ______ (KJENT) tidligst ______ senest ______ omkring 1700 (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype Midtgangsplan

Hovedmål Etasjer 2

Grunnmur pusset, spor etter kvadrering.
Vegger tömmer, stående panl.
Tak Saltak, tegl.

Kjeller Under hovedflöy

Eksteriør Symmetrisk fasade. Midtpostvinduer, flat omramming, overstykker på hulkil, tidligere hengsling på midtpost. Spor etter skodder. 2-flöyet inng.dör med flat omramming, overstykke med fortanning. Mot gårdspl. ligg. panel (nyere).
Interiör: Vekselpanel himling, for övrig ca. 1890.
Gårdsplass, Betong dekke.
Uthus Bind.verk, innredet bolig i 2. et.

Ombygging Antakelig ombygget til 2 fulle etasjer mellom 1787 og 1797 - iflg. branntakster.

Tegninger, oppmålinger

Tomten delt 1833 - fraskilt nåværende nr. 37.

Ønskelige forandringer

Omgivelser
positive

Vedlikeholdstilstand A
Antikvarisk tilstand B
Arkitekturvurdering B
Miljøvurdering A

Prioritering B

Dato 17.9.73
Sign L.F.

II.

Gate Kongens gate	**nr.** 35
Eldre bilder	**Foto**

Litteratur

Kilder Branntakster 1766 - 1827.

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

146.49

146.60

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate / Betegnelse	Kongens gate nr. 36
Eier 1970	Firma H. Sand
Takst kr.	280^{000} Areal tomt 350 m². bygninger m²
Bruk	Forretning, kafe (bakbygning kontor, bakeri, bolig)
Oppført (kjent)	tidligst 1842 senest omkring (antatt)
Siste brann	1842 Tidligere branner
Byggherre / Arkitekt	Oppr. bruk
Plantype	Symmetrisk, midtgang, innv. trapp. Innkjørsel fra Lilleplassveita
Hovedmål	13,5x9/mot veit 13,7x7 Etasjer 2
Grunnmur	Kjeller: under hele bygningen
Vegger	Tømmer, stående panel, bakbygning mur.
Tak	Saltak, tegl, kobbhus gesimskasse
Eksteriør	Modernisert
Interiør	Modernisert
Gårdsplass, Uthus	
Ombygging	
Tegninger, oppmålinger	1919 BA
Ønskelige forandringer	
Omgivelser	Positive
Vedlikeholdstilstand	A
Antikvarisk tilstand	
Arkitekturvurdering	
Miljøvurdering	
Prioritering	-
Dato	21.9.1973
Sign	LF

II.

Gate Kongens gate	**nr.** 36
Eldre bilder	**Foto**
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	Bakbygningen brent 1899
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

PLAN 1. ETG.
1919
1:200

LILLEPLASSVEITEN

PIKEVÆREL.
KJØKK.
VÆRELSE
LAGER
LAGER
KONDITORI
VÆRELSE
VÆR.
KJØKK.
VÆR
BUTIKK
BUTIKK

KONGENSGATE

147.33

I.

Gate Kongens gate nr. 37
Betegnelse

Eier 1970 Tronæs, Karl
Takst kr. 24.000 Areal tomt 149 m². bygninger m²
Bruk

Oppført 1833 (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Christopher Wærnes Oppr. bruk bolig
Arkitekt

Plantype Oppr. svalgangshus

Hovedmål 10 x 6,5/3 x 8/3 x 8 + 9 x 3 Etasjer 2

Grunnmur pusset
Vegger tömmer, stående panel
Tak Saltak, tegl, gesimskasse

Kjeller under hovedflöy

Eksteriør Midtpostvinduer m. 4 ruter, senempire omramming, overbord på fortanning. Port med flat pilasteromramming, enkelt utskåret overstykke. Ny port.

Interiør Synlige bjelker m. panel i fiskebeinsmönster, ellers moderne.

Gårdsplass, hellelagt, vannpost - trivelig.

Uthus Delvis innredet som bolig. Ligg. panel. Eldre vinduer.

Ombygging

1939: Svalgang innkledd, inng. fra portrom slöyfet.

Tegninger, oppmålinger

Utskilt fra Kongens gate 35.
Branntakst 10.12.1833.

Ønskelige forandringer

Omgivelser
Positive

Vedlikeholdstilstand	A
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	A
Prioritering	B

Dato 17.9.73
Sign L.F.

II.

Gate Kongens gate	**nr.** 37
Eldre bilder	**Foto**
Litteratur	
Kilder Branntakster 1767 - 1833.	
Tidligere bygning XXXX/revet 1833	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

146.59

8.14

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Kongens gate nr. 38
Betegnelse

Eier 1970: Hofstad, Gunnar A/S
Takst kr. 225000 Areal tomt 262 m². bygninger m²
Bruk: Butikk, kontor

Oppført ______ (KJENT) tidligst ______ senest ______ omkring 1900 (ANTATT)
Siste brann 1899 Tidligere branner

Byggherre
Arkitekt
Oppr. bruk

Plantype

Hovedmål
Etasjer 3

Grunnmur: Pusset mur
Vegger: Pusset mur
Tak: Saltak, skifer
Kjeller: under hele

Eksteriør: 1.etasje med kvadrering, forøvrig glatt puss, profilert vindusomramming.

Interiør

Gårdsplass, Uthus

Ombygging

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer

Omgivelser

Vedlikeholdstilstand	A
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato 21.9.1973
Sign LF

II.

Gate Kongens gate	nr. 38
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

147.34

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate Kongens gate nr. 39
Betegnelse

Eier 1970 Fleische, E. og Svarstad R.
Takst kr. 75 000 Areal tomt 340 m² bygninger m²
Bruk Kontor, bolig, verksted i bakgård.

Oppført (KJENT) tidligst senest omkring 1700 (ANTATT) ?
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 2 (3 mot gård.)

Grunnmur Pusset tegl.
Vegger Tømmer, liggende panel.
Tak Saltak, tegl, gesimskasse.

Kjeller Under hel hovedfløy.

Eksteriør 1890-års fasade med kraftig snekkerdekor.

Interiør Modernisert.

Gårdsplass, Hellelagt.
Uthus Murt sidefløy og bakbygning.

Ombygging

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer

Omgivelser

Vedlikeholdstilstand	A
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato 17.9.73.
Sign L.F.

Gate Kongens gate 39 nr.

Eldre bilder

Foto

Litteratur

Kilder

Brannstakst 1766.

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

8.13

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Kongens gate nr. 40
Betegnelse:

Eier 1970: Berntzen, Lina
Takst kr.: 230 000 Areal tomt: 284 m² bygninger: m²
Bruk: Butikk, hospits

Oppført (KJENT): tidligst: senest: omkring (ANTATT): 1900
Siste brann: 1899 Tidligere branner: 1842

Byggherre:
Arkitekt:
Oppr. bruk:

Plantype:

Hovedmål: 11x10/6x8+10,4x7,4
Etasjer: 3, bakbygningen 2

Grunnmur: Pusset mur
Vegger: Pusset mur, bakbygningen tømmer og panel.
Tak: Saltak, skifer
Kjeller: under hele

Eksteriør: Symmetrisk oppbygget puss-fasade, varierende vindusomramming.

Interiør:

Gårdsplass, Uthus:

Ombygging:

Tegninger, oppmålinger:

Ønskelige forandringer:

Omgivelser: Positive

Vedlikeholdstilstand	A
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato: 21.9.1973
Sign: LF

II.

Gate	Kongens gate	nr. 40

Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning
brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

147.35

I.

Gate	Kongens gate nr. 41
Betegnelse	
Eier 1970	Lande, Hedvik
Takst kr.	115 000 Areal tomt 253 m². bygninger m²
Bruk	Forretning, bolig.
Oppført (kjent)	tidligst senest omkring 1700 (antatt)
Siste brann	Tidligere branner
Byggherre	Oppr. bruk Bolig.
Arkitekt	
Plantype	
Hovedmål	11,5x9/4,5x17/3x10 — Etasjer 2 3 mot gårdsplass.
Grunnmur	Pusset tegl.
Vegger	Tømmer, stående panel
Tak	Saltak, skifer, 2 kobbhus.
Kjeller	(Under hovedfløy.)
Eksteriør	2. etasje modernisert med smårutede vinduer, stående faspanel. 1 etasje moderne butikk.
Interiør	Moderne.
Gårdsplass, Uthus	betong-dekke.
Ombygging	Antatt påbygging mellom 1787-1797.
Tegninger, oppmålinger	
Ønskelige forandringer	
Omgivelser	Positive.
Vedlikeholdstilstand	A
Antikvarisk tilstand	C
Arkitekturvurdering	-
Miljøvurdering	-
Prioritering	C
Dato	17.9.73.
Sign	L.F.

II.

Gate Kongens gate **nr.** 41.

Eldre bilder

Foto

Litteratur

Kilder Branntakster 1766.

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

8.12

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Kongens gate nr. 42
Betegnelse:

Eier 1970: Hottran, Rigmor m.fl.
Takst kr.: 55.000 Areal tomt 104 m². bygninger m²
Bruk: Forretning, bolig.

Oppført KJENT: tidligst 1842 senest omkring ANTATT
Siste brann: 1842 Tidligere branner

Byggherre: Oppr. bruk:
Arkitekt:

Plantype: 4-delt plan, sideport m. trapp.

Hovedmål: 9 x 7/4 x 6 + 7,5 x 3 Etasjer: 2

Grunnmur:
Vegger: Tömmer, liggende faspanel.
Tak: Saltak, skifer, gesimskasse.

Kjeller: Under hele.

Eksteriør: Ca. 1890: Pilasterinndelt butikkfasade, horisontalbånd m. fortanning, jevnt fordelte vinduer i 2. etasje, omramming m. snekkerdekor.
Interiør: Modernisert.

Gårdsplass, Uthus:

Ombygging:
1897 Uthus brent og gjenoppbygget. Forandringer i våningshus.

Tegninger, oppmålinger:
1971 - K. E. Larsen, særkurs ark.hist. NTH, planer.

Ønskelige forandringer:

Omgivelser: Positive

Vedlikeholdstilstand	A
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato: 21.9.73
Sign: LF

II.

Gate Kongens gate	**nr.** 42
Eldre bilder	**Foto**
Litteratur	
Kilder BA Icomos reg. 1972, P. Holm.	
Tidligere bygning brent/[redacted] 1842	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

UTHUS
VÆRELSE
KJØKKEN
BUTIKK
KONTOR

Plan 1. et. - 1:200

147.36

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Kongens gate nr. 43
Betegnelse:

Eier 1970: Industrimagasinet
Takst kr. 90 000 Areal tomt 215 m². bygninger m²
Bruk: Forretning

Oppført 1803 ? * (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype
Hovedmål 18x6,5 Etasjer 2

Grunnmur: pusset stein.
Vegger: tømmer stående panel.
Tak: Saltak, tegl, gesimskasser, valmet.
Kjeller: i vestfløyens søndre del.

Eksteriør: 2.etasje jevnt fordelte T-postvinduer, ren empireomramming. Tidligere midtposthengslede vinduer. 1.etasje modernisert på billigste måte.
Interiør: Modernisert, enkelte gamle dører.

Gårdsplass, Uthus: Hellelagt. Bindingsverk, stående panel.

Ombygging

Tegninger, oppmålinger

* Branntakst forhøyet i 1803 fra 30 til 650 riksdaler.

Ønskelige forandringer

Omgivelser: Positive.

Vedlikeholdstilstand C
Antikvarisk tilstand C
Arkitekturvurdering B
Miljøvurdering B

Prioritering C

Dato 17.9.73.
Sign L.F.

Gate	Kongens gate nr. 43
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	Branntakst 1766.
Tidligere bygning brent/revet	1803 (?)
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

8.11

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Kongens gate — nr. 44
Betegnelse:

Eier 1970: Klein, Josef
Takst kr.: 88.000 — Areal tomt: 74 m². bygninger: m²
Bruk: Forretning

Oppført: KJENT — tidligst: 1842 — senest: — omkring: ANTATT
Siste brann: 1842 — Tidligere branner:

Byggherre: Vestrem — Oppr. bruk: bolig
Arkitekt:

Plantype: 3-romsplan. Hjörnehus uten gårdsplass. Portrom m. boder.

Hovedmål: 6 x 13 — Etasjer: 2

Grunnmur:
Vegger: Tömmer, platekledning.
Tak: Saltak, tegl.
Kjeller:

Eksteriør: Platekledd, skjemmende for omgivelsene.

Interiør: Modernisert.

Gårdsplass, Uthus:

Ombygging: Helt ombygget til butikklokale.

Tegninger, oppmålinger

BA - planer för siste ombygn.

Ønskelige forandringer: Skrelle av vulgær butikk-fasade.

Omgivelser: Positive

Vedlikeholdstilstand
Antikvarisk tilstand
Arkitekturvurdering
Miljøvurdering

Prioritering

Dato: 21.9.73
Sign: LF

II.

Gate Kongens gate	**nr.** 44
Eldre bilder	**Foto**

Litteratur

Icomos reg. 1972 - P. Holm.

Kilder

Tidligere bygning (delvis Lilleplassen)
brent/xxxx 1842

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

BODER

VÆR.

KJØKKEN

BUTIKK.

Plan 1. et. 1:200

SPARKJØP

147.37

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Kongensgate nr. 46
Betegnelse:

Eier 1970: Risbak, Ragna
Takst kr.: 50.000 Areal tomt 156 m², bygninger m²
Bruk:

Oppført (kjent): tidligst 1842 senest omkring (antatt)
Siste brann: 1842 Tidligere branner:

Byggherre: Nordgaard Oppr. bruk: Bolig.
Arkitekt:

Plantype: Hjörnehus m. sideflöy, midtgang. Port mot Drillveita.

Hovedmål: 8,2 x 8/4,5 x 10 Etasjer: 2

Grunnmur: Pusset mur.
Vegger: Tömmer, st. pan. Mot Kongensgt. nyere faspanel.
Tak: Saltak, blikk.
Kjeller: under hele.

Eksteriør: Mot gata moderne butikkfasade i 1. etg., 2. etg. med faspanel, enkel vindusomramming, feltinndeling. Mot veit oppr. st. panel, krysspostvinduer, port m. flat omramming. Port original.
Interiør:

Gårdsplass, Uthus:

Ombygging:

Tegninger, oppmålinger:
1971 - K. E. Larsen. Særkurs ark.hist. NTH

Ønskelige forandringer:

Omgivelser: Positive

Vedlikeholdstilstand	A
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato: 21.9.73
Sign: LF

II.

Gate Kongens gate	**nr.** 46
Eldre bilder	**Foto**

Litteratur

Kilder


Icomos reg. 1972.

Tidligere bygning brent/~~revet~~ 1842

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer



Plan 1. et. - 1:200



147.38

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Kongens gate — nr. 48
Betegnelse:

Eier 1970: Horneberg, Margrethe
Takst kr.: 50.000 — Areal tomt: 100 m² — bygninger: m²
Bruk: Forretning og bolig

Oppført: ______ (KJENT) — tidligst: 1842 — senest: ______ — omkring: ______ (ANTATT)
Siste brann: 1842 — Tidligere branner:

Byggherre: Ören — Oppr. bruk:
Arkitekt:

Plantype: Hjörnehus m. sideflöy, midtgang.

Hovedmål: 11 x 3/7 x 6 + 4 x 2 — Etasjer: 2

Grunnmur: Pusset mur (riss).
Vegger: Tömmer, st. panel (2.et.)
Tak: Saltak, brukket, tegl, gesimskasse.
Kjeller:

Eksteriør: 2. etasje jevnt fordelte 2-fagsvinduer m. 6 ruter, empire omramming. 1. etasje modernisert.

Interiør: 2. etasje vekselpanel i himling.

Gårdsplass, Uthus:

Ombygging:
1971 - Planer. K. E. Larsen, særkurs ark.hist. NTH

Tegninger, oppmålinger:

Ønskelige forandringer:

Omgivelser: Positive

Vedlikeholdstilstand: A
Antikvarisk tilstand: B
Arkitekturvurdering: C
Miljøvurdering: B

Prioritering: C

Dato: 21.9.73
Sign: LF

II.

Gate Kongens gate	nr. 48
Eldre bilder	Foto ca. 1925 - sett fra sör - NK
Litteratur	
Kilder Icomos reg. 1972 P. Holm	
Tidligere bygning brent/~~revet~~ 1842	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

STUE
VÆRELSE
UTHUS
KJØKK.
BUTIKK
VÆRELSE

Plan 1. et. 1:200

CERT
briller

147.39

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate Kongens gate nr. 64
Betegnelse

Eier 1970 A/S Autosentralen
Takst kr. 35 000 Areal tomt 192 m². bygninger m²
Bruk Kontor

Oppført KJENT tidligst 1842 senest 1845 omkring ANTATT
Siste brann 1842 Tidligere branner

Byggherre
Arkitekt
Oppr. bruk Bolig.

Plantype

Hovedmål
Etasjer 2

Grunnmur pusset mur.
Vegger tømmer, stående panel.
Tak Saltak, brukket tegl, gesimskasse.

Kjeller
Under hovedbygning mot Kongens gate.

Eksteriør Jevnt fordelte T-postvinduer, senempire omramming. Eldre vindu mot veit og mot gårdsplass.

Interiør Ca. 1890-1900.

Gårdsplass, Hellelagt.
Uthus Sidebygning innredet til bolig. Gamle vinduer.

Ombygging

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer

Omgivelser
Delvis positive.

Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato 24.9.73.
Sign L.F.

Gate Kongens gate 64 nr.	
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

147.41

I.

Gate Kongensgate nr. 66
Betegnelse

Eier 1970 Friden, Gunnar
Takst kr. 220 000 Areal tomt 501 m², bygninger m²
Bruk Kontor, bolig

Oppført KJENT tidligst 1842 senest 1845 omkring ANTATT
Siste brann 1842 Tidligere branner

Byggherre
Arkitekt
Oppr. bruk

Plantype

Hovedmål
Etasjer 2

Grunnmur Pusset mur
Vegger Tömmer, platekledn. (mot gårdspl. stående panel)
Tak Saltak, skifer, kobbhus

Kjeller under hovedbyggn. og sidebygn.

Eksteriør Mot gata helt modernisert: Plateledning, nye vinduer med hele ruter. Mot gårdsplass til dels mer opprinnelig. Sidebygning mot vest i mur, mot öst i tömmer, st. panel

Interiør Modernisert

Gårdsplass, Stor hellelagt gjennomgang til Hospitalgt. 1
Uthus Bindingsverk, stående panel

Ombygging

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer

Omgivelser

Vedlikeholdstilstand A
Antikvarisk tilstand C
Arkitekturvurdering -
Miljøvurdering -

Prioritering -

Dato 24.9.1973
Sign L.F.

Gate Kongensgate	nr. 66
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Regulieringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	



147.42

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Kongensgate nr. 78
Betegnelse:

Eier 1970: Trondheim Kommune
Takst kr. 40 000 Areal tomt 227 m². bygninger m²
Bruk: Bolig

Oppført ______ (KJENT) tidligst ______ senest ______ omkring 1810 (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk Bolig
Arkitekt

Plantype: Midtgangsplan med sideflöy

Hovedmål Etasjer 2

Grunnmur: Pusset stein
Vegger: Tömmer, stående panel
Kjeller: under vestre del og uthus

Tak: Saltak, skifer, gesimskasse

Eksteriør: Meget godt bevart fasade fra beg. av forrige år-hundre Vinduer fra 1890-årene, T-post.

Interiør: Brystn. panel og pilasterinndelte vegger (stue og soverom) (1940

Gårdsplass, Uthus: Smal brostein, heller

Ombygging

Tegninger, oppmålinger

1940 Plan 1. etasje - SPA
1924 Hovedinng. 1:10 - NTH
1926 Planer, snitt, fasader 1:50, port 1:10, interiör 1:20 Grimelund/Strand - NTH

Iflg. tradisjon skal huset være oppfört ca. 1810
Fasadeutstyr, bortsett fra vinduer synes å være inntakt fra oppförelsen, men er nå meget dårlig vedlikeholdt.
Mot gårdspl., svalgang, midtpost hengsl. vinduer. Kobbhus med heiseanordning til 2. et. og loft

Ønskelige forandringer

Omgivelser

Vedlikeholdstilstand C
Antikvarisk tilstand A
Arkitekturvurdering A
Miljøvurdering A

Prioritering B

Dato 4.10.1973
Sign L.F.

II.

Gate Kongensgate	nr. 78
Eldre bilder	Foto 1926: fra sydvest, portal, port, innv. veggpartier Kr. Kielland - NK
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

78
SOV
STUE
STUE
BOD
BOD

147.48

147.54

147.53

1.

Gate Kongensgate nr. 82
Betegnelse

Eier 1970 Trondhjems Hospital
Takst kr. 24 000 Areal tomt 272 m² bygninger m²
Bruk

Oppført ______ KJENT tidligst 1787 senest * 1797 omkring ______ ANTATT
Siste brann Tidligere branner delvis

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype 3-romshus og 4-romshus sammenbygget

Hovedmål 15 x 7 + 15 x 3 Etasjer 2

Grunnmur Gråst. mur forblendet
Vegger Tömmer, stående panel

Kjeller Delvis

Tak Saltak, tegl, gesimskasse på östre del, vestre del tekt med eternitt

Eksteriør Sværtgodt bevart. Vestre del har kraftige barokk overstykker over vinduer, midt posthengsl. vinduer

Interiør Gammel grue, en del gamle detaljer

Gårdsplass, Brolagt
Uthus Bindingsverk, stående panel

Ombygging

Tegninger, oppmålinger
1940 Planer SPA *

* Vestre halvdel bygget för 1700, nybygget eller påbygget 1787-97
Östre halvdel etter 1827

Ønskelige forandringer

Omgivelser
i vest dominerende leiegård


Vedlikeholdstilstand B
Antikvarisk tilstand A
Arkitekturvurdering B
Miljøvurdering A

Prioritering B

vestre del A


Dato 4.10.1973
Sign L.F.

Gate Kongensgate	nr. 82
Eldre bilder	Foto ca. 1925 / NK
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	




156.28

KONGENS GATE



1. ETG.



2. ETG.



SNITT 1:200

I.

Gate Kongens gate nr. 85-87
Betegnelse Tukthuset

Eier 1970 Staten
Takst kr. 1.000.000 Areal tomt 7869 m². bygninger m²
Bruk

Oppført 1770 * (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt Heinrich Kühnemann

Plantype Planen symmetrisk om port. U-formet.

Hovedmål Etasjer 2

Grunnmur Pusset stein.
Vegger Tömmer, stående panel.
Tak Valmtak, tegl, gesimskasse.

Kjeller Hvelvkjeller öst for port.

Eksteriør Symmetrisk fasade mot gaten. T-postvinduer i 1.etg., 2-fagsvinduer i 2. Eldre vinduer i sydflöy, senempire omramming. I 2. etg. opprinnelige overstykker.

Interiør Delvis modernisert. Öst for port 2 rom m. pilastre og brystn.felt - ca. 1850.

Gårdsplass, brostein.

Uthus Ominnredet til bolig 1974.

Ombygging

Tegninger, oppmålinger
1773 Tegn. av G. Schöning, Kgl. bibl. Kbhvn,, kopi THF
1816 "Grundtægning over Trondhjems Tugthus" med planer og beskrivelse Brandt, Riksarkivet.

* Hovedbygning. Sidebygning vest 1788.
2 trapper mot gata understreker den symmetriske fasadeoppbyggingen.

Film mgl.

Ønskelige forandringer

Omgivelser
Dominerende nybygg i vest.

Vedlikeholdstilstand A
Antikvarisk tilstand B
Arkitekturvurdering A
Miljøvurdering A

Prioritering A

Dato 2.9.75
Sign L.F.

II.


Gate Kongens gate	**nr.** 85-87
Eldre bilder	**Foto** Ca. 1900 Diverse eksteriörer og interiörer, THF
Litteratur I. Krafft: "Topografisk statistisk Beskrivelse over Kongeriget Norge" s. 360-362. "Budstikken" 1817/18, s. 327-329. A. L. Nos: Et kvartal i Trondheim (1970 NTH). Gr. Kavli: Trönderske trepàleer. Grimelund og Wallem: Katalog.	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	



146.7



146.8



146.6



I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Kongens gate nr. 88
Betegnelse:

Eier 1970: Olsen, Erling
Takst kr.: 18 000 Areal tomt: 145 m² bygninger: m²
Bruk: Bolig

Oppført: (kjent) tidligst: 1827 senest: omkring: 1830 (antatt)
Siste brann: Tidligere branner:

Byggherre: Oppr. bruk:
Arkitekt:

Plantype: 3-romsplan med sideport

Hovedmål: Etasjer: 2

Grunnmur: Forblendet Kjeller:
Vegger: Tømmer, stående panel
Tak: Saltak, tegl

Eksteriør: Kvadratiske 2-fagsvinduer jevnt fordelt. Novkasse mot port. Port delvis gjenkledd.

Interiør:

Gårdsplass, Uthus:

Ombygging:

Tegninger, oppmålinger:
1940 planer SPA

Ikke med i branntakst 1827

Ønskelige forandringer:

Omgivelser: Dominerende nabo i øst.

Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato: 2.9.1975
Sign: L.F.

Gate Kongens gate	nr. 88
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

147.62

88

stue

sover

kj.

do

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Kongensgate nr. 90
Betegnelse:

Eier 1970: Eide, Ö., S., og H.
Takst kr.: 20 000 Areal tomt 164 m². bygninger m²
Bruk: Bolig

Oppført ______ (kjent) tidligst 1827 senest ______ omkring 1830 (antatt)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 2

Grunnmur: Stein forblendet med skifer
Vegger: Tömmer, stående panel, novkasser
Tak: Saltak, tegl, spor etter gesimskasse
Kjeller: Delvis

Eksteriør: Midtpostvinduer, senempire omramming. Höyt overstykke
a ✓ over port med geometriske figurer. Port gjenkledd.
m | Inng. fra portrom gjenkledd. Påbygging mot gårdsplass.

Interiør *

Gårdsplass, under graving for nytt vanninntak
Uthus: Revet

Ombygging

Tegninger, oppmålinger
1940 Planer SPA
1975 Reg. eldre beh. planer, snitt, fasader, interiördetaljer.

Ikke med i branntakst 1827.
* Opprinnelig svalgang innkledd.
Vekselpanel, gamle dörer og listverk. Sideflöy med midtposthengsl. vinduer, 16 ruter.
I 1. etasje 2 rom medkannelerte
e | pilastre, joniske kapitler.

Ønskelige forandringer

Omgivelser: Positive (ledd i rekke)

Vedlikeholdstilstand: C
Antikvarisk tilstand: A
Arkitekturvurdering: B
Miljøvurdering: B

Prioritering: B

Dato: 3.10.1973
Sign: L.F.

Gate Kongensgate	nr. 90
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

II.

90

Sover
Stue
kj.
sp.k.
do

147.65

147.63

I.

Gate: Kongensgate nr. 91A
Betegnelse: Thomas Angells Stuer

Eier 1970: Thomas Angells Stiftelse
Takst kr.: 100 000 Areal tomt m². bygninger m²
Bruk: Bolig, kontor

Oppført: 1770 (KJENT) tidligst ___ senest ___ omkring ___ (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre: Ths. Angells Stiftelse Oppr. bruk: aldersbolig
Arkitekt: Henrich Kühnemann

Plantype

Hovedmål Etasjer: 2

Grunnmur: Pusset mur
Vegger
Tak
Kjeller: Under hele

Eksteriør: Monumental og symmetrisk fasade, midtport med barokk overstykke, inskripsjon. Gjennomgående midtark. Vinduer nyere, men omramming opprinnelig
Interiør: Over port kapell med brytningspanel, gamle dörer forövrig modernisert
Gårdsplass, Uthus: Sammen med det gamle fattighus dannes en vakker plass

Ombygging
1892 Utvidelse, tidligere svalgang innkledd, også under

Tegninger, oppmålinger
1914 BA
1773 Tegning av Gerh. Schönning, Kgl. Bibl. Köbenhavn

Ønskelige forandringer

Omgivelser: Positive

Vedlikeholdstilstand: A
Antikvarisk tilstand: B
Arkitekturvurdering: A
Miljøvurdering: A

Prioritering: A(Fredet)

Dato: 3.10.1973
Sign: L.F.

II.

Gate Kongensgate nr. 91A

Eldre bilder

Foto
Schröder: Fasader NK
Wilse: Fasader, gårdsplass NK
1925 Vinduer, kobbhus
Grimelund NK

Litteratur Grimelund og Wallem, katalog 1926
Anne Lise Nos: Et kvartal fra Trondheim (NTH 1970)
Gr. Kavli: Trönderske Trepaleer
G. Nissen: Thomas Angells Stiftelser 1767-1967
Nicolaysen: Norske StiftelserIII
Krafft: Topsgr. stat. beskr. V

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

film?

146.4

146.3

I.

Gate: Kongensgate nr. 92
Betegnelse

Eier 1970: Gulliksen, Ragnvald
Takst kr. 38 000 Areal tomt 232 m². bygninger m²
Bruk

Oppført 1827 * (KJENT) tidligst ___ senest ___ omkring ___ (ANTATT)
Siste brann
Tidligere branner

Byggherre: Gross. Fredrik Bing
Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype: Symmetrisk midtgangsplan, 3 r. på venstre, 4 r. på höyre side
Hovedmål
Etasjer 2

Grunnmur: Pusset mur
Vegger: Tömmer, liggende panel
Tak: Saltak, tegl, gesimskasse
Kjeller: Under hele

Eksteriør: Fasade ca. 1890. T-postvinduer med flat sideomramming, utskårne overstykker.

Interiør: Modernisert, men med enkelte orginale fyllings.

Gårdsplass: Brolagt
Uthus: Reisverk, stående panel

Ombygging

1901

Tegninger, oppmålinger

1940 SPA
1901 Forandringstegninger tilhörer eieren

* Under bygging ved branntaksering 1827

Ønskelige forandringer

Omgivelser

Vedlikeholdstilstand A
Antikvarisk tilstand B
Arkitekturvurdering C
Miljøvurdering B

Prioritering C

Dato 3.10.1973
Sign L.F.

11.

Gate . Kongensgate | nr. 92

Eldre bilder

Foto ca. 1920
Hovedinngang, NK

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

147.66

156.26

92

sover
stue
skomaker
sover
kj.
hybel
do

147.64

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate Kongens gate nr. 93
Betegnelse Kalvskinnet sykehus

Eier 1970 Trondheim kommune
Takst kr. 700 000 Areal tomt 3692 m². bygninger m²
Bruk Eldreomsorg, kontorer.

Oppført 1805 (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype 3-fløyet

Hovedmål Etasjer 2

Grunnmur Pusset mur.
Vegger Tømmer, stående panel.
Østfløy pusset mot gårdsplass
Tak Valmtak, tegl. gesimskasse

Kjeller Under søndre del av østfløy

Eksteriør Jevnt ford. 3-fagsvinduer m. losholt. Flat omramming. Overstykke på konsoller.

Interiør Delvis modernisert

Gårdsplass, Uthus Stor gårdsplass, avgrenset mot sør av "Militærsykehuset"

Ombygging

Tegninger, oppmålinger

Oppført for Angellske Stiftelsers midler.

Ønskelige forandringer

Omgivelser Positive

Vedlikeholdstilstand B
Antikvarisk tilstand B
Arkitekturvurdering B
Miljøvurdering A

Prioritering B

Dato 2.9.75
Sign L.F.

II.

Gate Kongensgste	nr. 93
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kraffts: Topogr.-statist. beskrivelser V
Grimelind og Wallem - Katalog
A.L.Nos - Et kvartal i Trondheim

Kilder

Tidligere bygning
brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

146.1

146.88